

Date	<i>25/01/2017</i>
Produit concerné	<i>Karver II</i>
Niveau	<i>Faible</i>



NOTE D'ENTRETIEN

OBJET :

Usure prématurée des sangles de ventrales de Karver II en usage biplace intensif.



Date	25/01/2017
Produit concerné	Karver II
Niveau	Faible



Description :

Lors d'une vérification annuelle de sellette, nous avons constaté l'usure prématurée de la ventrale d'une Karver II utilisée de façon intensive en biplace. Cette ventrale frotte contre le dos du passager, et le champ de la sangle ainsi que les ceinturages indiqués sur l'image sont attaqués. La sécurité du modèle incriminé n'était pas remise en cause.

Procédure à suivre :

Vérifiez visuellement l'intégrité de vos ventrales. Si des signes d'usure manifeste sont visibles, merci de nous contacter pour effectuer un renforcement des zones concernées.

Merci de ne pas attendre trop longtemps en cas d'usure : la réparation est simple, du temps que la sangle n'est pas délamainée, mais pourrait s'avérer impossible en cas d'usure trop importante.

Si vous êtes concernés, contactez Kortel Design au +33(0)9.50.10.73.27 ou par mail à info@korteldesign.com. Nous vous donnerons la marche à suivre.